

DRIFTSKONTROL

**Viby Dals Vandværk
 v/ Søren Rasmussen
 Elmevej 11
 4130 Viby Sj.**

Analyserapport nr. 20200127/024
 27. januar 2020
 Blad 1 af 1

Kopi til:
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Lugt*	Ingen lugt	Prøvested: Afgang, værk Vibygårdsvej Prøvedato: 2020-01-23 Kl. 07:20 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5
Smag*	Normal	
Farve*	Ingen	
Udseende*	Klar	

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
pH	pH		7,4	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m		87,0	250	DS/EN27888	2%
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	0,014 !	0.01	DS/EN 26777	6%

--	--	--	--	--	--	--

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Målesikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Karin Spanggaard, EH, laborant