

DRIFTSKONTROL (PROCES)

DONSlab

R. DONSlab Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

Viby Dals Vandværk
v/ Søren Rasmussen
Elmevej 11
4130 Viby Sj.

Analyserapport nr. 20190627/021

5. juli 2019

Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE						
Lugt*	Ingen lugt		Prøvested:	Afgang, værk Vibygårdsvej		
Smag*	Normal		Prøvedato:	2019-06-18 Kl. 13:06		
Farve*	Ingen		Prøvetager:	Laboratoriet	DS/ISO5667-5	
Udseende*	Klar					
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Svovlbrinte*	H ₂ S	mg/l	0,02		DS 278	
Metan	CH ₄	mg/l	< 0,01		GC/FID	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1068 af 23/08-2018.

Metan er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401,
rapport nr. 344625, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Målesikkerhed (se BEK nr 974 af 27/06/2018)

Karin Spanggaard, EH, laborant